

**ANEXO 04**  
**RELATÓRIO SUPRESSÃO VEGETAÇÃO**

# **RELATÓRIO DE ANDAMENTO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO**

---

## **TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

**DEZEMBRO/2020**

---

**Técnico Responsável: Gustavo Lopes do  
Amaral Plieski**

## APRESENTAÇÃO

O presente Relatório Técnico tem como finalidade apresentar o andamento da supressão de vegetação da Licença de Instalação de Ampliação nº 00123/2019, que tem por objetivo a ampliação do Aeroporto Lauro Kurtz de Passo Fundo/RS.

A supressão de vegetação está encontra-se em andamento, cujo objetivo consiste na realização de obras de infraestrutura para ampliação do aeroporto Lauro Kurtz, localizada sob as coordenadas Latitude-28,23743600 e Longitude -52,32854700, sito na Rodovia BR 285, Km 287, no Município de Passo Fundo/RS, vinculado ao Processo 3597-05.67 / 15.7.

A LIA00123/2019 prevê a supressão de:

✓ O corte de 8 (oito) exemplares de *Schinus terebinthifolius*; 7(sete) exemplares de *Cupania vernalis*; 8 (oito) exemplares de *Ocotea puberula*; 1 (um) exemplar de *Cedrela fissilis*; 5 (cinco) exemplares de *Allophylus edulis*; 3 (três) exemplares de *Solanum mauritianum*; 14 (quatorze) exemplares de *Zanthoxylum caribaeum*, com distribuição espacial irregular e aleatória, perfazendo volume estimado em 3,38 m<sup>3</sup> em toras (desdobro/volume maciço) ou equivalente a cerca de 4,73 st em lenha (toretes/galhos/resíduo);

✓ O Corte de 5 (cinco) exemplares de *Araucaria angustifolia*, distribuídas equidistantes e em linha, perfazendo volume estimado em 0,87 m<sup>3</sup> em toras (desdobro/volume maciço) ou equivalente a cerca de 1,22 st em lenha (toretes/galhos/resíduo);

Este relatório apresenta documentos comprobatórios com fotografias que visam comprovar o andamento da supressão de vegetação até o momento.

## RELATÓRIO DE ANDAMENTO DA REALIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

A supressão de vegetação está sendo realizada com a finalidade da realização de obras de infraestrutura para ampliação do aeroporto Lauro Kurtz, localizada sob as coordenadas Latitude -28,23743600 e Longitude -52,32854700, sito na Rodovia BR 285, Km 287, no Município de Passo Fundo/RS, vinculado ao Processo 3597-05.67/15.7.

A figura abaixo ilustra a área que está sofrendo intervenção.



Figura 1: Área de intervenção






Figura 2: Área de supressão Anteprojeto AER PASSO FUNDO-RS-GRL-MD-ETE-AP-11 pág. 287.



Figura 3: Detalhe da área de intervenção

A LIA 00123/2019 prevê a supressão de:

- ✓ O corte de 8 (oito) exemplares de *Schinus terebinthifolius*; 7 (sete) exemplares de *Cupania vernalis*; 8 (oito) exemplares de *Ocotea puberula*; 1 (um) exemplar de *Cedrela fissilis*; 5 (cinco) exemplares de *Allophylus edulis*; 3 (três) exemplares de *Solanum mauritianum*; 14 (quatorze) exemplares de *Zanthoxylum caribaeum*, com distribuição espacial irregular e aleatória, perfazendo volume estimado em 3,38 m<sup>3</sup> em toras (desdobro/volume maciço) ou equivalente a cerca de 4,73 st em lenha (toretes/galhos/resíduo);
- ✓ O Corte de 5 (cinco) exemplares de *Araucaria angustifolia*, distribuídas equidistantes e em linha, perfazendo volume estimado em 0,87 m<sup>3</sup> em toras (desdobro/volume maciço) ou equivalente a cerca de 1,22 st em lenha (toretes/galhos/resíduo);

A área de supressão está seguindo conforme memorial descritivo do anteprojeto AER PASSO FUNDO-RS-GRL-MD-ETE-AP-11 página 287, conforme indicado na figura 2. A vegetação a ser suprimida foi devidamente identificada em campo, facilitando a visualização pela equipe executora e evitando a derrubada da cobertura vegetal em áreas limítrofes.

As árvores estão sendo abatidas a partir de uso de máquinas da própria empresa. O corte das árvores e recorte das lenhas está sendo executado de forma unidirecional, não comprometendo a vegetação localizada no entorno. Todo material lenhoso retirado até o presente momento foi doado para um proprietário lindeiro da obra em questão.

Durante as atividades de supressão realizadas até o momento, não fora constatada fauna que necessitasse ser removida e transportada para outras áreas.

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SUPRESSÃO



Figura 4: Execução do corte de vegetação





Figura 5: Execução do corte de vegetação



Figura 6: Corte e empilhamento do material lenhoso





Figura 7: Corte e empilhamento do material lenhoso



Figura 8: Corte e empilhamento do material lenhoso





Figura 9: Corte e empilhamento do material lenhoso



Figura 10: Corte e empilhamento do material lenhoso





Figura 11: Corte e empilhamento do material lenhoso



Figura 12: Corte e empilhamento do material lenhoso





Figura 13: Corte e empilhamento do material lenhoso



Figura 14: Corte e empilhamento do material lenhoso





Figura 15: Corte e empilhamento do material lenhoso

A supressão ainda encontra-se em fase de execução.


Na tabela abaixo é apresentada a cubagem do material extraído até o momento.

DESCRIÇÃO	METRAGEM CÚBICA
Tora	10,36
Lenha	105,57
<b>Total</b>	<b>115,935</b>

## IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Gustavo Lopes do Amaral Plieski  
Engenheiro Agrônomo  
CREA SC 085.846-6

Concórdia, 02 de dezembro de 2020.

A handwritten signature in purple ink, appearing to read "Gustavo Plieski", is written over a horizontal line.

Gustavo Lopes do Amaral Plieski  
Engenheiro Agrônomo  
CREA SC 085.846-6